






2024年土壤污染隐患排查整改报告


企业名称			四川达威科技股份有限公司（二厂）			所属行业	化学用品制造(C2662)	
现场排查负责人（签字）			邓清福、周龙彪			时间	2024/6/14	
序号	涉及工业活动	重点场所/设施设备	位置信息(如经纬度坐标, 或者位置描述等)	整改前照片	整改后照片	隐患点	整改措施	责任人/完成时间
1	液体储存	废水暂存区	污水处理站周边			日常检查巡视, 暂存的废水量较大, 未针对该区域制定专门的巡查以及维护制度	该区域涉及废水已清理完成, 并安排专人对该区域的检查, 建立维护检查制度及相关巡视记录, 定期转运液体, 加强液体使用、转运过程控制培训, 避免因转运过程中泄漏对周围环境产生影响, 若发现防渗密封材料老化或损坏, 及时维修更换	丁伟/2024/7/15
2	车间生产	一车间	一车间			地面采用重点防渗处理, 有明显裂缝	1、加强巡检; 2、及时修补裂缝	郑义/2024/7/15

3	车间生产	二车间	二车间			地面采用重点防渗处理，有明显裂缝	1、加强巡检； 2、及时修补裂缝	王敏/2024/7/15
4	车间生产	五车间	五车间			管道、阀门有“跑、冒、滴、漏”现象。地面、墙面有撒漏痕迹	1、加强巡检和维护； 2、及时更换阀门、管道破损处； 3、及时清掏废水收集池废渣，保持收集池以及通道畅通	曾建冬/2024/7/15



志股份
有限公司
32

5	固废暂存区	危废暂存间	危废暂存间	   	危废未设置托盘，污泥包装未密封，标识脱落	1、加强危废相关知识培训； 2、废液区应设置托盘或围堰； 3、污泥密封收集和暂存，标识应清晰、不易脱落	丁伟/2024/7/15
---	-------	-------	-------	---	----------------------	---	--------------

四川达威科技股份有限公司

2024年07月16日

