



企业名称		四川达威科技股份有限公司（一厂）			所属行业	化学用品制造(C2662)	
现场排查负责人（签字）		邓清福、周龙彪			时间	2024/6/14	
序号	涉及工业活动	重点场所/设施设备/位置信息	整改前照片	整改后照片	隐患点	整改措施	责任人/完成时间
1	液体储存	储罐区			地面破损、翘边	对防渗层进行修补，条件允许建议重新进行防渗工程	何刚/2024/8/21
2	液体储存	废水暂存区			暂存的废水量较大，未针对该区域制定专门的巡查以及维护制度	区域涉及废水已清理，并安排专人对该区域的检查，建立维护检查制度及相关巡视记录，定期转运，加强转运过程控制培训，避免因转运过程中泄漏对周围环境产生影响	何刚/2024/9/15

3	车间生产	一车间	   	地面有明显裂缝	1、加强巡检； 2、及时修补裂缝	何刚/2024/7/23
---	------	-----	---	---------	---------------------	--------------



4	车间生产	二车间			地面有明显破损	该车间目前为闲置状态，如果作为库房使用，应加强车间管理，及时修补地面破损	何刚/2024/7/23
5	废水处理	废水处理站			池体防渗薄弱，配套管道、阀门 锈蚀痕迹明显	1、加强巡检和维护； 2、对池体进行防渗检测，采取必要的防渗措施； 3、及时清掏废水收集池废渣，保持收集池以及通道畅通	何刚/2024/8/11



6	废水处理	废水处理站		池体防渗薄弱， 配套管道、阀门 锈蚀痕迹明显	对管道进行防腐处理	何刚/2024/8/11
6	固废暂存区	危废暂存间		暂存废物无标 识	加强危废相关知识培训	何刚/2024/6/30

四川达威科技股份有限公司

2024 年 09 月 16 日

